# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 20/01/2016 a 20/01/2016**

Cliente: BARBOSA BARROS CONST. E I
Obra: COND.ED.COSTA MAGGIORE
Endereço: RUA GOIANIA LOJA 2,3,4 Q07

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 057905 | 054808 |

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13499 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 140+/-20 | BLOCO/FUNDACAO/CALCADA/ETC... | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000005530 | 2 | BLOCO/FUNDACAO/CALCADA/ETC... | 20/01/16 | 17/02/16 | 28 | 120 | 54,1 |
| | | | | 17/02/16 | 28 | | 53,5 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401**
**RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES**
**CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 01/03/2016 |