



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/10/2013 a 28/10/2013

Cliente: JAVE CONSTRUCOES E INCORP  
Obra: ED.ILHA DE SARDENHA  
Endereço: RUA NILTON CALDEIRAS S/N ESQUINA COM RUA

**Contrato**

027654

**Certificado N°**

036392

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11212

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita	PN	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000079467	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	130	35,6
				25/11/13	28		33,9
000079475	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	130	31,4
				25/11/13	28		29,1
000079482	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	145	30,4
				25/11/13	28		30,6
000079486	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	160	36,8
				25/11/13	28		33,9
000079494	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	130	32,3
				25/11/13	28		31,3
000079501	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	140	33,9
				25/11/13	28		31,1
000079505	2	LAJE	28/10/13	25/11/13	28	150	42,9
				25/11/13	28		38,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

14/09/2023