



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/10/2018 a 02/10/2018

Cliente: CENTRO DE DISTRIBUICAO E
Obra: PISO CDL
Endereço: ROD.DARLY SANTOS 2025

Contrato

075905

Certificado N°

067637

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15934

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPV-ARI	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017973	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	150	26,7
				05/10/18	04		30,9
				08/10/18	07		33,5
				29/10/18	28		54,0
000017975	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	160	30,9
				05/10/18	04		37,2
				08/10/18	07		38,9
				29/10/18	28		56,3
000017979	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	130	29,9
				05/10/18	04		36,3
				08/10/18	07		39,6
				29/10/18	28		56,4
000017981	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	140	29,1
				05/10/18	04		30,1
				08/10/18	07		38,4
				29/10/18	28		51,8
000017984	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	150	27,4
				05/10/18	04		27,9
				08/10/18	07		31,7
				29/10/18	28		55,6
000017985	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	150	27,9
				05/10/18	04		30,7
				08/10/18	07		34,7
				29/10/18	28		53,3
000017986	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	145	23,7
				05/10/18	04		25,6
				08/10/18	07		36,8
				29/10/18	28		46,9
000017987	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	140	25,1
				05/10/18	04		36,1
				08/10/18	07		36,4
				29/10/18	28		55,6
000017991	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	150	26,5
				05/10/18	04		30,0
				08/10/18	07		36,2
				29/10/18	28		41,9
000017992	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	150	25,2
				05/10/18	04		27,7
				08/10/18	07		31,4
				29/10/18	28		47,3
000017993	4	PISO	01/10/18	03/10/18	02	155	25,7
				05/10/18	04		32,4
				08/10/18	07		35,2
				29/10/18	28		45,4
000017999	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	150	22,5
				08/10/18	06		30,1
000018002	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	140	25,3
				08/10/18	06		34,1
000018008	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	130	22,9
				08/10/18	06		28,1
000018009	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	140	21,4
				08/10/18	06		28,4
000018010	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	145	19,7

				08/10/18	06		28,9
000018011	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	150	22,8
				08/10/18	06		29,1
000018013	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	140	21,0
				08/10/18	06		30,6
000018021	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	150	23,0
				08/10/18	06		32,2
000018024	2	PISO	02/10/18	03/10/18	01	150	17,0
				08/10/18	06		32,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm² CHEGOU ATRASADO
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
 RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
 CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
25/03/2019