



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/09/2018 a 12/09/2018

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC

Obra: *

Endereço: AV. MIRAMAR , EDIFICIO MAREK - LOTE 18 E

Contrato

072239

Certificado N°

067392

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15307

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001732	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	105	22,9
				10/10/18	28		34,2
				10/10/18	28		40,8
000001733	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	120	21,1
				10/10/18	28		33,6
				10/10/18	28		36,1
000001735	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	110	21,6
				10/10/18	28		37,5
				10/10/18	28		38,6
000001736	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	115	22,7
				10/10/18	28		39,7
				10/10/18	28		43,8
000001738	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	120	25,4
				10/10/18	28		44,9
				10/10/18	28		43,4
000001740	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	110	24,3
				10/10/18	28		39,3
				10/10/18	28		34,8
000001743	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	105	23,8
				10/10/18	28		41,8
				10/10/18	28		42,9
000001744	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	115	23,6
				10/10/18	28		46,0
				10/10/18	28		40,8
000001746	3	LAJE	12/09/18	19/09/18	07	120	22,5
				10/10/18	28		36,8
				10/10/18	28		39,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/12/2018