



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/03/2016 a 17/03/2016

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE
Obra: COND.RESID. DEL PIERO
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

Contrato

052674

Certificado N°

055812

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13572

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006649	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	100	46,7
				14/04/16	28		45,2
000006650	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	110	44,1
				14/04/16	28		41,5
000006651	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	120	45,4
				14/04/16	28		44,0
000006657	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	120	44,1
				14/04/16	28		45,1
000006659	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	100	45,8
				14/04/16	28		43,3
000006663	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	120	42,7
				14/04/16	28		44,7
000006667	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	110	41,9
				14/04/16	28		40,7
000006673	2	LAJE	17/03/16	14/04/16	28	125	45,2
				14/04/16	28		43,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2021