



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/12/2018 a 20/12/2018

Cliente: RESIDENCIAL MAR DA GALILE  
Obra: RESID.MAR DA GALILEIA  
Endereço: RUA SAO PAULO S/N LT15 QD A LOT.JARDIM R

**Contrato**

065212

**Certificado N°**

068497

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15519

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40RS	100+-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019081	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	135	35,0
000019083	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	125	33,8
000019087	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	130	31,5
000019090	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	110	32,7
000019092	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	115	33,7
000019098	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	120	31,9
000019100	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	110	31,7
000019101	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	100	35,2
000019102	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	120	32,0
000019104	1	LAJE	20/12/18	27/12/18	7	110	31,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/01/2019