



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/10/2019 a 08/10/2019

Cliente: ILHA DE VENEZA RESIDENCE  
Obra: ILHA DE VENEZA  
Endereço: ROD.DO SOL LOTE 22 QD21

**Contrato**

070626

**Certificado N°**

072755

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15978

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DA GARAGEM	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022970	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	30,4 41,2
000022972	2	LAJE GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	135	26,9 49,5
000022973	2	LAJE GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	130	24,8 49,4
000022974	2	LAJE GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	115	26,3 50,5
000022975	2	LAJE GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	135	24,5 46,1
000022976	2	LAJE GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	28,7 53,7
000022977	2	LAJE GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	28,4 53,2
000022978	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	130	29,8 54,4
000022979	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	140	28,2 53,8
000022980	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	130	27,9 51,1
000022981	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	27,5 54,0
000022982	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	125	28,9 52,7
000022983	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	28,2 49,7
000022984	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	29,3 53,4
000022985	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	140	26,4 52,0
000022987	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	130	26,2 51,9
000022988	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	26,9 46,9
000022989	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	130	24,6 47,9
000022990	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	120	26,8 52,4
000022991	2	LAJE DA GARAGEM	08/10/19	14/10/19 05/11/19	6 28	135	24,0 52,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
19/05/2020