



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/10/2019 a 11/10/2019

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN
Obra: ILHA DE SNTORINI
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

Contrato

077310

Certificado N°

072827

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15978

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | PISO POLIDO | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000023050 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 32,5 45,2 |
| 000023051 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 120 | 28,1 43,7 |
| 000023052 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 26,6 42,5 |
| 000023053 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 135 | 27,7 45,9 |
| 000023054 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 25,9 43,7 |
| 000023055 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 140 | 28,1 44,6 |
| 000023056 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 125 | 26,3 46,9 |
| 000023058 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 125 | 30,6 49,5 |
| 000023059 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 120 | 31,0 50,2 |
| 000023060 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 30,4 47,3 |
| 000023061 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 28,6 45,9 |
| 000023062 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 140 | 25,9 44,6 |
| 000023063 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 28,6 46,1 |
| 000023064 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 120 | 28,0 45,6 |
| 000023065 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 28,0 45,3 |
| 000023066 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 120 | 28,9 46,9 |
| 000023067 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 27,9 46,3 |
| 000023068 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 120 | 28,4 49,2 |
| 000023069 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 130 | 30,1 48,3 |
| 000023070 | 2 | PISO POLIDO | 11/10/19 | 16/10/19 08/11/19 | 5 28 | 135 | 25,1 42,1 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|------------|
| 06/05/2020 |