



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/06/2023 a 06/06/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

094171

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16913

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILAR	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000040282	2	PILAR	05/06/23	03/07/23 03/07/23	28 28	120	56,5 55,0
000040294	2	PILAR	05/06/23	03/07/23 03/07/23	28 28	110	50,8 53,9
000040299	2	PILAR	06/06/23	04/07/23 04/07/23	28 28	110	55,9 53,5
000040300	2	PILAR	06/06/23	04/07/23 04/07/23	28 28	110	55,8 55,2
000040301	2	PILAR	06/06/23	04/07/23 04/07/23	28 28	115	56,3 56,2
000040304	2	PILAR - A	06/06/23	04/07/23 04/07/23	28 28	115	44,1 45,7
000040308	2	PILAR - 4	06/06/23	04/07/23 04/07/23	28 28	120	54,7 53,8
000040309	2	PILAR	06/06/23	04/07/23 04/07/23	28 28	130	49,4 54,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/07/2023