



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/08/2023 a 03/08/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

094915

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041406	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	125	51,0 50,9
000041408	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	130	52,5 52,0
000041410	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	125	49,5 53,7
000041413	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	140	49,6 49,7
000041418	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	160	48,0 47,8
000041430	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	120	49,1 50,8
000041433	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	135	44,6 44,8
000041436	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	130	49,3 50,7
000041440	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	130	51,6 53,2
000041442	2	LAJE'	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	125	50,7 49,2
000041446	2	LAJE	03/08/23	31/08/23 31/08/23	28 28	100	55,7 56,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/09/2023